



Spettabile Clientela,

E' stato riscontrato che aggiornando il software delle Console Sony PS3 vengono disabilite le porte USB, di conseguenza il *PAD PS3 WI-5050* smette di funzionare.

Tale aggiornamento è stato rilasciato dalla Sony per bloccare il diffondersi delle cosiddette "*Jaikbreak*" ovvero chiavette USB che permettono l'avvio di giochi non originali.

Con l'aggiornamento vengono disabilite le porte USB e di conseguenza il trasmettitore USB del *PAD PS3 WI-5050* non funziona correttamente.

Distinti saluti

Casavatore, 25/01/2011

Resp. Ufficio Tecnico